

SIKKERHEDSVEJLEDNING FOR SPUNSNING

Spunsning og sikkerhedskoordinering

- Sikkerhedsmøde: Arbejdet med spunsning skal gennemgås og planlægges på sikkerhedsmøderne inden det igangsættes.
- Arbejdsområde: Alle skal informeres om arbejdet og de risici der er ved ophold sig i området.
- Beskyttelse: Personer som arbejder i og i nærhed af området med spunsning skal bære hjelm, bære beskyttende arbejdstøj og handsker.
- Tilsyn og besøgende: Bør holde sig på god afstand svarende til min. spunsens længde.
- Omklædnings- eller spisefaciliteter skal placeres uden for arbejdsområdet.

Aflæsning af spuns

- Aflæsning fra lastbil skal forgå på en sådan måde, så risikoen for tab af spuns minimeres.
- Spuns aflæsses væk fra trafikken og med min. sikkerhedszonens afstand.
- Chauffører og betjeningspersonale skal bære hjelm, beskyttende arbejdstøj og handsker ved aflæsningen.
- Der må ikke opholde sig andre i området for aflæsningen.



Klargøring, hejsning og nedramning af spuns

- Der etableres et afspærret område omkring hele spunsningen incl. lager, forberedelse af spuns og selve spunsningen.
- Der afklares med trafikaafviklingen.
- Spunsning gøres klar til montage af sikkerhedskæder.
- Spuns løftes op med rammemaskinen i 2 sikkerhedskæder, som bliver sidende under nedvibreringen af spunsen.
- Spunsen løftes til ramme-position og justeres på plads.
- Efter nedramning fjernes sikkerhedskæder.
- Der må ikke opholde sig andre i arbejdsområdet under arbejdet med spunsning.

